

Datum	Overtreding	Reactie/opmerkingen	Veroorzaker/Eigenaar inrichting	Zwaarte overtreiding volgens LHS
2011				
11-07-2011	<u>Eerste periodieke inspectie 2011</u> De aanwezige gasmotoren (WKK's) zijn niet goedgekeurd op veilig functioneren optimale verbranding en energiezuinigheid door een hiervoor erkende instelling. De inrichtinghouder heeft niet aangetoond dat de aanwezige WKK's voldoen aan de hiervoor geldende emissiegrenswaarden	Voor de uitvoering van de tweede periodieke controle 2011 moeten deze overtredingen zijn opgeheven (vierde kwartaal 2011).	Inrichtinghouder	Categorie 2
19-12-2011	<u>Eerste hercontrole 2011</u> De hiervoor bedoelde overtredingen zijn maar gedeeltelijk opgeheven.	De inrichtinghouder heeft al afspraken gemaakt met een erkende instelling voor de verplichte inspecties/keuringen aan de aanwezige WKK's. Deze inspecties moet voor de periodieke controle 2012 zijn uitgevoerd. Tijdens deze inspecties moet ook de brandstofleiding zijn goedgekeurd door een hiervoor erkende instelling.	Inrichtinghouder	Categorie 2
19-12-2011	<u>Tweede periodieke controle 2011</u> Tijdens deze controle zijn geen nieuwe overtredingen geconstateerd.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2012				
25-09-2012	<u>Eerste periodieke controle 2012</u> Tijdens deze controle is geconstateerd dat de vijf aanwezige WKK's zijn goedgekeurd op veilig functioneren optimale verbranding en energiezuinigheid door een hiervoor erkende instelling. Ook de brandstofleiding is goedgekeurd door een hiervoor erkende instelling. Daarnaast zijn geen nieuwe overtredingen geconstateerd.	Tijdens dit controlebezoek is de inrichtinghouder gewezen op de volgende aspecten: <ul style="list-style-type: none"> • Er moet een inspectie- en onderhoudsplan van de aanwezige luchtwassers worden overlegd; • Aantonen dat het zwavelgehalte in het biogas onder de 250 ppm ligt; • De bliksemafleider en de aardingsinstallatie moeten worden (goed)gekeurd. 	Inrichtinghouder	Categorie 2
2013				
28-08-2013, 09-09-2013 en 19-09-2013	<u>Eerste hercontrole 2013</u> De bliksemafleider en de aardingsinstallatie zijn nog niet (goed)gekeurd. De overige aandachtspunten zijn wel verholpen.	n.v.t.	Inrichtinghouder	Categorie 2

28-08-2013, 09-09-2013 en 19-09-2013	<p><u>Periodieke controle 2013</u></p> <p>De inrichting is op de volgende punten in afwijking van de vergunningssituatie inwerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> In de sleufsilos ten westen van de vergisters is een installatie geplaatst ten behoeve van de nabewerking van het digestaat. De installatie bestaat uit een aantal zeecontainers waarin in feite twee circuits aanwezig zijn om een grotere verwerkingscapaciteit te behalen. Ten behoeve van deze installatie is tussen de vergisters en de sleufsilos een tweetal silos geplaatst. Eén silo met natriumchloride en één tussenopslag ten behoeve van het proces; Uit de administratieve controle is gebleken dat er mest van derden wordt ingenomen. <p>Daarnaast is geconstateerd dat de overkapte sleufsilos waarin de drooginstallatie geplaatst is en waarin het gedroogde digestaat wordt opgeslagen niet is afgesloten, behalve tijdens het laden van mest.</p>	<p>Er heeft geen monsternamen plaatsgevonden van de co-producten, welke zijn opgenomen in onderdeel G van bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet.</p> <p>De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is hiervoor het bevoegde gezag. Deze overtreding is toentertijd doorgemeld aan de NVWA.</p>	Inrichtinghouder	Categorie 2
2014				
27-10-2014, 17-11-2014 en 03-12-2014	<p><u>Tweede hercontrole 2012</u></p> <p>De bliksemafleider en de aardingsinstallatie zijn nog niet (goed)gekeurd.</p>	Voor deze overtreding is een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom opgelegd.	Inrichtinghouder	Categorie 2
27-10-2014, 17-11-2014 en 03-12-2014	<p><u>Eerste hercontrole 2013</u></p> <p>De geconstateerde overtredingen zijn opgeheven.</p>	n.v.t.	Inrichtinghouder	n.v.t.
27-10-2014, 17-11-2014 en 03-12-2014	<p><u>Eerste periodieke controle 2014</u></p> <p>De inrichting is op een aantal punten in afwijking van de vergunningssituatie inwerking.</p> <p>Daarnaast wordt vanuit luchtwasser van de digestaatdroger vrijkomende stoom boven de provinciale weg wordt uitgeworpen. Hierdoor ontstaat een verkeersonveilige situatie. Ook is geconstateerd dat de nieuwe WKK (inclusief bijbehorende brandstofleiding) niet is goedgekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid door een hiervoor erkende instelling.</p>	N.v.t.	Inrichtinghouder	Categorie 2

2015				
03-03-2015	<u>Derde hercontrole 2012</u> Er is geconcludeerd dat op basis van de huidige inzichten een bliksemafleider en de aardingsinstallatie niet verplicht is. Er wordt dan ook niet handhavend opgetreden ten aanzien van deze installatie.	n.v.t.	Inrichtinghouder	n.v.t.
03-03-2015	<u>Eerste hercontrole 2014</u> De geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. Wel is ook 10 maart 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Op deze aanvraag was toen (nog) niet beslist.	Binnen een maand moest de ingediende aanvraag zodanig zijn aangevuld dat de gevraagde omgevingsvergunning verleend kan worden.	Inrichtinghouder	n.v.t.
02-12-2015	<u>Eerste periodieke controle 2015</u> Drie WKK's zijn tijdig (goed)gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid door een hiervoor erkende instelling. Ook is voor deze WKK's geen emissiemeting van de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveldioxide uitgevoerd door een hiervoor erkende instelling. De brandstofleiding van af de niet gerealiseerde zwavelwaterstofwasser is ook niet (goed)gekeurd door een hiervoor erkende instelling.	n.v.t.	Inrichtinghouder	B2
2016				
13-12-2016	<u>Eerste hercontrole 2015</u> De brandstofleiding is op 21 december 2016 gekeurd door een hiervoor erkende instelling. De brandstofleiding was echter nog niet goedgekeurd. De overige overtredingen zijn wel opgeheven.	De brandstofleiding is 11 juli 2017 wel goedgekeurd door een hiervoor erkende instelling.	Inrichtinghouder	A0
13-12-2016	<u>Eerste periodieke controle 2016</u> De exacte gegevens van de zwavelwaterstofwasser (soort koudemiddel en hoeveelheid koudemiddel) zijn niet bekend. De wasser is niet (jaarlijks)onderhouden (lek-dichtheidscontrole) door een hiervoor erkend bedrijf. Er wordt helemaal voldaan aan het Bouwbesluit 2012 (acties "Brandveiligheid en bouwen").	n.v.t.	Inrichtinghouder	B2
2017				
28-09-2017, 14-	<u>Eerste hercontrole 2016</u> De geconstateerde overtredingen zijn opgeheven.	n.v.t.	Inrichtinghouder	A0

12,2017 en 26-06-2018				
28-09-2017, 14-12, 2017 en 26-06-2018	<u>Eerste periodieke controle 2017</u> De inrichting is op een aantal punten in afwijking van de vergunningssituatie inwerking.	n.v.t.	Inrichtinghouder	B3
28-09-2017 en 04-12-2017	<u>Inspectie Wet natuurbescherming</u> Er is geen onderzoeksvorstel met betrekking tot ammoniakemissie meting ingediend bij de ODBN.	n.v.t.	Inrichtinghouder	A3
2018				
18-01-2018	<u>Inspectie Ongewoon voorval</u> Overloop (door golfvorming) van het taludbassin met digestaat. Het digestaat is op de naastgelegen landbouwpercelen terecht gekomen. Door de inrichting zijn toen adequate maatregelen getroffen. Er moet een rapportage ongewoon voorval worden ingediend bij de ODBN.	Ook moeten de afsluiters van het taludbassin worden voorzien van sloten.	Inrichtinghouder	A0
15-03-2018	<u>Herinspectie Ongewoon voorval</u> Tijdens het controlebezoek is geconstateerd dat adequate maatregelen zijn/worden genomen om een dergelijk ongewoon voorval in de toekomst te voorkomen	Hoogstwaarschijnlijk wordt het taludbassin op korte termijn vervangen door een gesloten betonnen opslag voor digestaat.	Inrichtinghouder	A0
22-12-2018	<u>Eerste hercontrole 2017</u> De inrichting is nog steeds op een aantal punten in afwijking van de vergunningssituatie inwerking.	Hiervoor hebben wij een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom opgelegd.	Inrichtinghouder	B3
2019				
21-02-2019	<u>Tweede hercontrole 2017</u> De inrichting is nog steeds op een aantal punten in afwijking van de vergunningssituatie inwerking.	Hiervoor hebben wij een last onder dwangsom opgelegd. De begunstigingstermijn hiervan is verlengd tot na de beslissing op bezwaar. Het bezwaar is (nog) niet behandeld.	Inrichtinghouder	B3
23-08-2019	<u>Inspectie Ongewoon voorval</u> Er moet een rapportage Ongewoon voorval worden ingediend. Daarnaast moet de procedure voor het melden van dergelijke ongewone voorvallen worden aangescherpt.	Er was sprake van een stroomstoring Daardoor was één van de motoren even buiten werking en is er gefakkeld.	Inrichtinghouder	B2
19-11-2019	<u>Periodieke controle 2019</u>	n.v.t.	Inrichtinghouder	B2

	De zwavelwaterstofwasser is niet op lekdichtheid gecontroleerd door een hiervoor erkend bedrijf. Ook is geen logboek van dezelfde installatie aangelegd. Een WKK en het noodstroomaggregaat is niet goedgekeurd op veilig functioneren, optimale verbrand en energiezuinigheid door een hiervoor erkende instelling. Voor dezelfde WKK is geen emissiemeting uitgevoerd.			
19-11-2019	<u>Controle Wet natuurbescherming</u> Op 24 april 2019 zijn ammoniakemissiemetingen uitgevoerd.	Het beoordelingsrapport van het ammoniakemissiemetingen is door de OMWB beoordeeld. Het was de bedoeling dat de opsteller van het rapport binnen de hiervoor gestelde termijn alvast reageerde op de uitkomsten van de beoordeling van de OMWB.	Inrichtinghouder	A3
20-12-2019	<u>Herinspectie Ongewoon voorval</u> De geconstateerde overtredingen zijn opgeheven.	n.v.t.	Inrichtinghouder	A0
2020				
03-03-2020	<u>Eerste hercontrole 2019</u> Een deel van de geconstateerde overtredingen is ongedaan gemaakt. De WKK is (nog) niet goedgekeurd op veilig functioneren, optimale verbrand en energiezuinigheid door een hiervoor erkende instelling. De keuring is wel uitgevoerd, maar de WKK is niet in orde bevonden. Daarnaast is ook nog geen volledige emissiemeting uitgevoerd.	Omdat de nodige actie is ondernomen door de inrichtinghouder is geen voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom opgelegd.	Inrichtinghouder	B2
03-03-2020	<u>Controle Wet natuurbescherming</u> Op 5 maart 2020 is het aangepaste beoordelingsrapport van de ammoniakemissiemetingen bij de ODBN ingediend	Het aangepaste rapport is beoordeeld door de OMWB en akkoord bevonden. Het ammoniakverwijderingsrendement van beide luchtwassystemen bedraagt 95% of meer.	Inrichtinghouder	A0
04-05-2020	<u>Tweede hercontrole 2019</u> Alle overtredingen zijn opgeheven.	De WKK is goedgekeurd op veilig functioneren, optimale verbrand en energiezuinigheid door een hiervoor erkende instelling. Daarnaast is een volledige emissiemeting uitgevoerd.	Inrichtinghouder	A0
25-11-2020	<u>Periodieke controle 2020</u> Vijf van de zes WKK's zijn niet opnieuw goedgekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid door een hiervoor erkende instelling.	In 2019 is te veel aan meststoffen verwerkt. Hiervoor hebben wij de inrichtinghouder gewaarschuwd. In 2020 is niet meer mest verwerkt dan vergund.	Inrichtinghouder	B2

	Er is geen energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Ook de jaarlijkse energierapportage 2019 is niet ingediend.			
2021				
20-10-2021	<u>Eerste hercontrole 2020</u> Nog in behandeling			
20-10-2021	<u>Periodieke controle 2021</u> Nog in behandeling			